

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-06-03

OPINIA NR: 368B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w BIELSKO- BIAŁA przy STEFANA BATOREGO nr 12 M 8 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 5
2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY I FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 2
3. PO ZLIKWIDOWANIU PIECYKA GAZOWEGO I FUNKCYJNEGO ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU SPALINOWEGO.
4. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 ZALECA SIĘ RURĘ TYPU SPIRO, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
5. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 20
6. NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE O WYM 14 X 21
7. PO WYMIANIE OKIEN NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
8. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIC KAFLOWY, PIEC KAFLOWY NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526



Mistrz Kominarski
Jarosław Fajrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2017-03-01

OPINIA NR: 156B/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Batorego nr 12 m 2,3,16** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADEON Pustostany**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. M 2

Pomieszczeni kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, pomieszczenie łazienki nie posiada wentylacji grawitacyjnej, do pomieszczenia kuchni oraz łazienki należy wytypować przewody wentylacyjne.

W pomieszczeniu pokoju znajduje się wolny wlot po piecu węglowym wspólnie z dwoma piecami kaflowymi m 5 1p. oraz piecem kaflowym m6 1p.

2. M 3

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu nr. 25 wspólnie z wentylacją kuchni m 11, należy wytypować wolny przewód do pomieszczenia kuchni. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu nr. 39, pokój nr.1 posiada wolny wlot po piecu kaflowym przewód nr. 34, pokój nr.2 posiada wolny wlot po piecu kaflowym przewód nr. 35.

3. M 16

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu nr. 4 oraz wolny wlot po piecyku gazowym przewód nr. 3. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu nr. 14, pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podłączony do przewodu nr. 18

4. Informujemy że długości przewodów zostaną podane w najbliższym terminie.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: *Włostowski*

Uwagi:


1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Opiniodawca: 2017-03-01
(uprawniony mistrz kominiarski)

Inspektor ds. technicznych
inż. Grzegorz Kus

PIECYK GAZOWY 1F M8 1P

ULICA BATOREGO, WEJŚCIE DO BUDYNKU



WOLNY WLOT PO PIECYKU GAZOWYM 1F M16 3P

WK M16 3P

PIEC KAFLOWY M12 2P


WK M8 1P

WL M16 3P

PIECYK GAZOWY 1F M12 2P

PIEC KAFLOWY M16 2P

WL M8 1P




wo

wo

wo

WL M12 2P



wo

wo

wo

wo

wo

wo

wo

WK M12 2P

PIEC KAFLOWY M15 3P

PIEC KAFLOWY M15 3P



WOLNY WLOT PO PIECU KAFLOWYM M3 PA

WOLNY WLOT PO PIECU KAFLOWYM M3 PA

WL M15 3P

WL M11 2P

WL M3 PA



WK M15 3P

wo

wo

wo

WK M3 PA, WK M112P



wo

wo



KOCIOŁ GAZOWY 2F M7 1P

WK M7 1P



PIECYK GAZOWY 1F M11 2P

PIECYK GAZOWY 1F M15 3P

WO

WO



PIECIE KAFLOWE M9 2P, PIEC KAFLOWY M10

PIEC KAFLOWY M1 PA

WOLNY WLOT PO PIECU M2 PA, 2 PIECE KAFLOWE M5 1P, PIEC KAFLOWY M6 1P



WO



WO



WENT WC M10 2P



WO



WO



WK M10 2P



PIECYK GAZOWY 1F M10 2P



WK M6 1P



WO



PIECYK GAZOWY 1F M6 1P



WO

Mistrz Kominarski
Jarosław Fajfrzyk
Kupr. 2930/03
tel. 000 506 526