

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej</b>
<b>Inwestor:</b>	ul. Lipnicka 26 43-300 Bielsko - Biała
<b>Temat:</b>	<b>OSIEDLE BIELSKO POŁUDNIE: PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH.</b> 43 - 300 Bielsko - Biała
<b>Lokalizacja:</b>	ul. Grażyny 4 działka nr 744/51 obręb 0001 Aleksandrowice jed. ew. M. Bielsko - Biała

---

### Spis forografii:

#### 1 Plac zabaw

- Fot. 1 Widok na plac zabaw od stony północnej.
- Fot. 2 Dojście do placu zabaw od strony południowej
- Fot. 3 Widok na urządzenie zabawowe - kwiak „Monocykl” oraz na ławkę wraz z koszem na śmieci. Na drugim planie zlokalizowane miejsce gromadzenie odpadów osiedla.
- Fot. 4 Widok na urządzenie zabawowe - zestaw rekreacyjny trzywieżowy „Śmiglak 3”.
- Fot. 5 Widok na urządzenia zabawowe – huśtawki sprężynowe „Śmigło”.
- Fot. 6 Widok na urządzenie zabawowe – huśtawka sprężynowa „Śmigło 2”.
- Fot. 7 Widok na urządzenie zabawowe – karuzela „Trzmiel”.
- Fot. 8 Widok na betonowy stół zlokalizowany w północnej część placu zabaw. Na drugim planie widoczne częściowe ogrodzenie działki.

#### 2 Trakty komunikacyjne (do przebudowy)

- Fot. 9 Schody terenowe zlokalizowane w południowej części działki
- Fot. 10 Chodnik wzdłuż elewacji wschodniej budynku mieszkalnego (Żegadłowicza 9). Widoczna studzienka telekomunikacyjna.
- Fot. 11 Rozwidlenie chodnika
- Fot. 12 Ciąg dalszy chodnika w kierunku północnym widok na zawór sieci gazowej.
- Fot. 13 Drugie rozwidlenie chodnika, widok na istniejącą ławkę parkową
- Fot. 14 Chodnik prowadzący do ulicy Grażyny
- Fot. 15 Teren wokół miejsca gromadzenia odpadów (obok budynku Grażyny 4)
- Fot. 16 Chodnik prowadzący w kierunku placu zabaw

## 1 Plac zabaw



Fot. 1 Widok na plac zabaw od strony północnej.



Fot. 2 Dojście do placu zabaw od strony południowej





Fot. 3 Widok na urządzenie zabawowe - kwiak „Monocykl” oraz na ławkę wraz z koszem na śmieci. Na drugim planie zlokalizowane miejsce gromadzenia odpadów osiedla.



Fot. 4 Widok na urządzenie zabawowe - zestaw rekreacyjny trzywieżowy „Śmiglak 3”.





Fot. 5 Widok na urządzenia zabawowe – huśtawki sprężynowe „Śmigło”.



Fot. 6 Widok na urządzenie zabawowe – huśtawka sprężynowa „Śmigło 2”.





Fot. 7 Widok na urządzenie zabawowe – karuzela „Trzmiel”.



Fot. 8 Widok na betonowy stół zlokalizowany w północnej części placu zabaw. Na drugim planie widoczne częściowe ogrodzenie działki.



## 2 Trakty komunikacyjne (do przebudowy)



Fot. 9 Schody terenowe zlokalizowane w południowej części działki



Fot. 10 Chodnik wzdłuż elewacji wschodniej budynku mieszkalnego (Żegadłowicza 9). Widoczna studzienka telekomunikacyjna.





Fot. 11 Rozwidlenie chodnika



Fot. 12 Ciąg dalszy chodnika w kierunku północnym widok na zawór sieci gazowej.





Fot. 13 Drugie rozwidlenie chodnika, widok na istniejącą ławkę parkową



Fot. 14 Chodnik prowadzący do ulicy Grażyny





Fot. 15 Teren wokół miejsca gromadzenia odpadów (obok budynku Grażyny 4)



Fot. 16 Chodnik prowadzący w kierunku placu zabaw