

Wykonanie wymiany okien połaciowych w lokalu nr 6 przy ul. Cieszyńskiej 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0443/01	Wyjęcie okna dachowego-analogia	szt	6
2	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej (0,78x1,4-2szt.; 0,78x0,98-4szt.) -analogia wraz z kołnierzem i rynnami poziomymi i pionowymi od góry	szt	6
3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja starych okien	kpl.	1

Wykonanie naprawy pokrycia dachu od strony podwórza w rejonie lokalu nr 6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	110