



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526



WILAMOWICE: 2022-04-14

OPINIA NR: 138B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko - Biała** przy **Sikornik nr 8 M9** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas inwentaryzacji pionu kominowego stwierdzono że pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną rys.20. Istniejącą wentylację łazienki zaleca się pozostawić.
Pomieszczenie łazienki posiada kocioł gazowy 2-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego rys.7. Należy wymienić istniejący kocioł gazowy na 2-funkcyjny kondensacyjny.
Nowy kocioł gazowy należy podłączyć do nowo wytypowanego przewodu kominowego na rysunku 8. Przewód kominowy rys.8 pod kocioł gazowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym.
Istnieje możliwość wyprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego bezpośrednio ponad dach.
Istniejący przewód kominowy rys.7 gdzie podłączony jest kocioł gazowy należy wykorzystać jako wentylacja łazienki. Na przewodzie kominowym nr.7 w łazience zamontować kratkę wentylacyjną fi.150. Przewód nr.7 podwyższyć o 1 metr wkładem kominowym ocieplonym o śr.fi.150. Przewód kominowy nr.7 zakończyć nasadą Caga.
W pionie kominowym łazienki mieszkania 9 jest mieszkanie 6.
M6. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną rys.19
Pomieszczenie łazienki posiada kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny rys.18
Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną rys.17.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 506 366 526





ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-09-06

OPINIA NR: 548B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **NMP KRÓLOWEJ POLSKI nr 1 M 8** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: [REDAKTOWANE]

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA KOCIOŁ GAZOWY 2 FUNKCYJNY Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA PODŁĄCZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.
2. PRZEWÓD SPALINOWY ZABEZPIECZONY WKŁADEM KOMINOWYM KWASOODPORNYM.
3. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ.
4. ZEZWALA SIĘ NA WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO KOTŁA GAZOWEGO NA NOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY.
5. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KOMINOWYM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: *06.09.2021*

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca: *Jarosław Fajfrzyk*
(uprawniony mistrz kominarski)
tel. 065 366 526

ap


P. Schuyra tel. 517-459-450



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
 43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
 NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
 Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
 tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
 e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Kłymon Pięć

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy



Opinia nr 00015/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko Biała przy ulicy Krasieńskiego 10 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Krasieńskiego 10**. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Józef Waszek** w celu: **kontrola przewodów kominowych**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 1a Tadeusz Tomaszcyk stwierdził że, po zdemontowaniu kotła CO gaz z otwartą komorą spalania w przedpokoju, można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania. Kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy podłączyć do przewodu kominowego w przedpokoju w którym obecnie podłączony jest kocioł CO z otwartą komorą spalania. W/w przewód kominowy zabezpieczony jest wkładem kominowym kwasoodpornym Ø 130 mm. Do obecnego przewodu kominowego z wkładem kominowym kwasoodpornym należy zamontować wkład kominowy z uszczelkami zgodnie z DTR urządzenia. Pobór powietrza do kotła CO gaz zamkniętą komorą spalania będzie z pobierany przestrzeni między wkładami. Pomieszczenie przedpokoju posiada wentylację wywiewną.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

MISTRZ KOMINIARSKI
Józef Waszek
 Opiniodawca
 Nr dypl. 0114 503/15
 (uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

591-650-994

219



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-12-08

OPINIA NR: 702B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biala przy Batorego nr 12 M5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **wspólnota mieszkaniowa**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli kominiarskiej stwierdzono że pomieszczenie łazienki posiada kocioł gazowy 2-funkcyjny z otwartą komorą spalania.

Pomieszczenie łazienki oraz kuchni posiada wentylację grawitacyjną.

Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy.

Pomieszczenie drugiego pokoju posiada piec kaflowy.

W miejsce istniejącego przewodu kominowego po kotle gazowym należy podłączyć kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Przewód pod kocioł gazowy należy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym.

Należy wymienić łącznik łączący przewód wentylacyjny łazienki z kratka wentylacyjną łazienki na łącznik o śr.fi.150.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych


Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
nr upraw. 2930/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-04-15



OPINIA NR: 139B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko - Biała** przy **NMP KRÓLOWEJ POLSKI nr 11 M3** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjną.

Pomieszczenie kuchni posiada kocioł gazowy 2-funkcyjny z otwartą komorą spalania, podłączony do przewodu spalinowego.

W miejsce istniejącego kotła gazowego należy podłączyć kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Przewód spalinowy pod kocioł gazowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
nr upr. 2930/03
tel. 606 336 526



Zakład Kominarski Waszek Spółka Jawna
 43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
 NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
 Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
 telefax 33 854 37 59 kom 602 777 897
 e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominarskim



Opinia nr 191/03 /2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczych o kominowych w budynku maszyna położonym w Bielsko-Biala przy ulicy 182-wiska 59/1 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Sporządzona przez posiadającego wyznaczone uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych stwierdziłem, że:

W terenie istnieje możliwość montażu kotła gazowego z kominkiem, konieczne jest wykonanie projektu i pozwolenia na budowę, przed ostatecznym skierowaniem pozwolenia na budowę należy wykonać badania techniczne i badania laboratoryjne w celu sprawdzenia warunków technicznych i bezpieczeństwa. Wskazane jest wykonanie projektu i pozwolenia na budowę. Rozporządzenie Taracha, posiada sprężony wentylator na poziomie montażu wkładu. Rozporządzenie Taracha, posiada sprężony wentylator na poziomie montażu wkładu.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii
 Data opinii i podpis:

Opiniodawca
 (uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
 mgr Piotr Waszek
 Nr dypl. 293-3-19-19 Upr. 0002/M
 Uprawnienia do eksploatacji
 Nr E-3/1485-19 Nr D-3/1484/659/19
 Uprawnienia do ent. mech. dozór i eksploatacja
 Nr E-2/1483/659/19 Nr D-2/1482/659/19

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.*
 *Jeśli opinia kominarska stanowi o prawidłowym wykonaniu zaleceń zapis z punktu 1



Zakład Kominarski Waszek Spółka Jawna
 43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
 NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
 Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
 tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
 e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominarzy

20.11.2022r

Opinia nr 82/01/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Stokrociem 14/6 przy ulicy Białko - Błota dotyczących urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: [redacted]. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Piotra Waszeka w celu wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych stwierdziłem, że:

*urządzenie kuchni i dróg odprowadzenia ciepła
 gazowego centralnego kuchenki gazowej. Należy wykonać
 pomiary i ocenić stan urządzeń. Sprężynowa zawór gazowy
 zabezpieczony za pomocą kominiarza. Po istniejącym układzie przewodów
 układ odprowadzenia ciepła wykonany zgodnie z DTR
 866 w powiaty i w parafii parafii w Ustroń. W kuchni jest sprężynowa zawór gazowy.*

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

Data opinii i podpis:

MISTRZ KOMINIARSKI
 mgr Piotr Waszek
 Nr dypl. 29/2011
 Uprawnienia gazowe
 Nr E-3/14854/09/19
 Uprawnienia kominarskie
 Nr E-2/14834/09/19 nr 1

Uwagi:

- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.*

*Jeśli opinia kominarska stanowi o prawidłowym wykonaniu z aleceń zapis z punktu 1



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-07-07

OPINIA NR: 267B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko - Biala przy 3 Maja nr 9 M 3a** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej zakaz korzystania z kuchni gazowej 4-palnikowej gaz sieć. Należy odłączyć piec kaflowy w pokoju po odłączeniu wykorzystać przewód dymowy na wentylację kuchni, przewód należy wyczyścić mechanicznie po czyszczeniu wykonać szlamowanie przewodu masą skd, przewód posiada górny wylot kominowy należy zakończyć nasadą typu cagi.
2. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną na przewodzie należy osadzić nową kratkę wentylacyjną, wentylacja łazienki i piec gazowy II-funkcyjny wykonany w zabudowie sufitu podwieszanego zdemontować zabudowę podłączeń.
3. W pomieszczeniu łazienki posiada piec gazowy II-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego przewód jest zabezpieczony wkładem kominowym. Dopuszcza się podłączenie pieca gazowy II- funkcyjnego kondensacyjnego przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem kominowym zaciąg powietrza wykonać z szachtu.
4. W drzwiach łazienkowych wykonać nawiew o przekroju 220 cm.
5. Przewody kominowe na dzień kontroli drożne.
6. Pomieszczenia posiadają stolarkę okienną drewnianą.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
43-330 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5
NIP 937-121-13-51 tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-07-07

OPINIA NR: 266B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko - Biała przy 3 Maja nr 9 M 3b** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację zabudowaną w suficie podwieszanym należy zdemontować zabudowę kratki wentylacyjnej.
2. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną podłączono do przewodu na rys. nr na przewodzie należy osadzić nową kratkę wentylacyjną, wentylacja łazienki i piec gazowy II-funkcyjny wykonany w zabudowie sufitu podwieszanego zdemontować zabudowę podłączeń.
3. W pomieszczeniu łazienki posiada piec gazowy II-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowe przewód jest zabezpieczony wkładem kominowym. Dopuszcza się podłączenie pieca gazowy II-funkcyjnego kondensacyjnego przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem kominowym zaciąg powietrza wykonać z szachtu.
4. W drzwiach łazienkowych wykonać nawiew o przekroju 220 cm.
5. Przewody kominowe na dzień kontroli drożne.
6. Pomieszczenia posiadają stolarkę okienną drewnianą.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
43-330 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5
NIP 937-121-13-51 tel. 606 366 526